
Kiste ohne Sitzbrett



12 Stk. Winkel und dazu 48 Schrauben

4 Nägel (um Sitzbrett auf zu nageln oder Holzleim)

Draufsicht der Buddelkiste mit

